

館山市小・中学校(園)の耐震診断状況一覧

令和4年4月1日現在

学校(園)名	建物名	Is値	備考	建物名	Is値	備考
船形小	校舎	新耐震		体育館	新耐震	
那古小	校舎	0.77	耐震改修済	体育館	0.83	耐震改修済
北条小	北棟1	0.98	耐震改修済	体育館	0.75	耐震改修済
	北棟2	0.80	耐震改修済			
	中央棟	0.75	耐震改修済			
	南棟	0.79	耐震改修済			
館山小	北棟	0.79	耐震改修済	体育館	0.75	耐震改修済
	西棟	0.76	耐震改修済			
	東棟	0.95				
西岬小	西棟	0.77	耐震改修済	体育館	新耐震	
	東棟	新耐震				
房南小	校舎	新耐震		-	-	
神余小	校舎	新耐震		体育館	対象外	
豊房小	北棟	新耐震		体育館	1.02	耐震改修済
	中央棟	1.10	耐震改修済			
館野小	北棟	新耐震		体育館	新耐震	
	中央棟	0.81	耐震改修済			
九重小	西棟	新耐震		体育館	0.79	耐震改修済
	東棟	0.73	耐震改修済			
旧神戸小	西棟	1.13		体育館 (房南小)	0.78	耐震改修済
	中央棟	0.52				
	南棟	新耐震				
旧富崎小	校舎	0.50		体育館 (房南小第二)	新耐震	
一 中	西棟	0.73	耐震改修済	体育館	0.79	耐震改修済
	東棟	0.71	耐震改修済			
館山中	西棟	0.72	耐震改修済	体育館	新耐震	
	中棟	0.72	耐震改修済			
	東棟	0.83	耐震改修済			
旧三中				体育館	1.26	耐震改修済
房南中	校舎	新耐震		体育館 武道場	新耐震 0.71	
船形こども園	園舎	新耐震		-	-	
那古幼	園舎	新耐震		-	-	
北条幼	園舎	新耐震	(プレイルーム含む)			
館山幼	園舎	新耐震	(プレイルーム含む)			
西岬幼	園舎	新耐震		プレイルーム	対象外	
房南こども園	園舎	1.13		-	-	
豊房幼	園舎	対象外 (Iw値1.33)	耐震改修済	-	-	
館野幼	園舎	0.81	耐震改修済	-	-	
九重こども園	園舎	0.73	耐震改修済	-	-	

(説明)

①Is値は、建物の耐震性能を示す構造耐震指標で、大規模な地震において、0.3未満では倒壊・崩壊の危険性が高く、0.3以上0.6未満(学校施設は厳しく0.7)では、倒壊・崩壊の危険性があります。このIs値が、0.7未満の学校(園)の建物は、耐震改修が必要となります。

②昭和56年以前に建てられた建物は、旧耐震基準によるもので、耐震診断が必要な建物です。また、昭和57年以後に建てられた建物は、新耐震基準によるもので、耐震診断が不要な建物です。

③文部科学省では、旧耐震基準の非木造(鉄筋コンクリート造・鉄骨造など)で、2階建て以上または200㎡超えの建物、木造で500㎡超えまたは3階建て以上の建物を対象としています。