

令和5年度 館山市内通学路危険箇所 及び 対策一覧

No.	地区	要望学校	場 所	状況 説明	要 望 内 容											道路管理者		対策実施 機関	対 策 状 況							
					新 規 対 策					維持補修系			備 考			国 (直轄)	県 (国道・県道)		市 (市道・農道)	市 (赤道)	対 策 案 【行政側】					
					信号	横断歩道	一時停止	外側線	ガードレール	カーブミラー	幅員拡張	その他	横断歩道	一時停止	区画線						その他	進行状況		対策案【行政側】		対策案【学校現場】
1	船形	船形小	県道犬掛館山線 船形227-2 (中華龍翁付近)	<input type="checkbox"/> 通学路として利用されている。 <input type="checkbox"/> 自動車の交通量は比較的多い。 <input type="checkbox"/> 横断歩道や路面標示 (学童注意) の文字が消えかかっている。 <input type="checkbox"/> 安全に道を渡ることや自動車への注意喚起が弱い。															●	●	■ 横断歩道の再塗装 ■ 安房土木事務所 (路面標示「学童注意」の再塗装)	<input checked="" type="checkbox"/> 完了 <input type="checkbox"/> 一部完了 <input type="checkbox"/> 対策予定あり <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 対策不可能	■ 横断歩道の再塗装 (補修) ■ 路面標示の復旧	■ 半年から1年 ■ 令和5年度中		
2	船形	船形小	市道 船形624-2 (トリノカフェ付近)	<input type="checkbox"/> 地域の方がよく使用する道路である。 <input type="checkbox"/> 歩道がなく、車道外側線が消えかかっている。 <input type="checkbox"/> 車道外側線がないと安全運転への抑止効果が低くなる。															●	■ 市民協働課 (外側線)	<input type="checkbox"/> 完了 <input type="checkbox"/> 一部完了 <input type="checkbox"/> 対策予定あり <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 対策不可能	■ 外側線等の再塗装	■ 令和6年3月までを予定	<input type="checkbox"/> 交通指導 (月1回)		
3	那古	那古小	県道和田丸山館山線 那古203付近	<input type="checkbox"/> 交通量が多く、スピード超過の自動車もいる。 <input type="checkbox"/> 通学路であることがわかりにくい。														●		■ 安房土木事務所 (外側線・路肩部の着色及び路面標示)	<input checked="" type="checkbox"/> 完了 <input type="checkbox"/> 一部完了 <input type="checkbox"/> 対策予定あり <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 対策不可能	■ 路側帯のカラー舗装化 ■ 「学童注意」等路面標示の設置	■ 令和5年度中			
4	那古	那古小	県道和田丸山館山線 那古1721付近	<input type="checkbox"/> 用水路があり、ガードレールと赤いポールのみで足を踏み外して落ちる危険性がある。 <input type="checkbox"/> 歩道の幅が極端に狭いため、交通事故の危険性もある。														●		■ 安房土木事務所 (柵の設置)	<input checked="" type="checkbox"/> 完了 <input type="checkbox"/> 一部完了 <input type="checkbox"/> 対策予定あり <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 対策不可能	■ 柵等の設置	■ 令和5年度中			
5	那古	那古小	市道 那古205-1から那古265-1	<input type="checkbox"/> 車道外側線が消えかかっている。 <input type="checkbox"/> 歩道・車道の道幅が狭いため危険である。															●	■ 市民協働課 (外側線)	<input checked="" type="checkbox"/> 完了 <input type="checkbox"/> 一部完了 <input type="checkbox"/> 対策予定あり <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 対策不可能	■ 外側線等の再塗装	■ 令和6年3月までを予定	<input type="checkbox"/> 職員による交通指導 (学期始め)		
6	北条	北条小	館山バイパスから市道への入り口 北条456付近	<input type="checkbox"/> 北条小東門の道からバイパスへ登ろうとする自動車がある。 <input type="checkbox"/> 児童が直進使用すると、左側から自動車が上がってくる。 <input type="checkbox"/> 児童から見て、左側が死角となっているため、自動車の存在に直前まで気づきにくい。														●		<input type="checkbox"/> 市民協働課 (道路反射鏡)	<input type="checkbox"/> 完了 <input type="checkbox"/> 一部完了 <input type="checkbox"/> 対策予定あり <input checked="" type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 対策不可能	<input type="checkbox"/> カーブミラーの設置について千葉県道事務所と協議中	協議中		令和4年度に同様の要望があり注意看板を設置済み (市民協働課)	
7	西岬	西岬小	市道 加賀名78-2付近 (日大セミナーハウス付近)	<input type="checkbox"/> 路面標示 (止まれ) と停止線が消えかかっている。															●	■ 館山警察署 (路面標示の再塗装) (停止線の再塗装)	<input checked="" type="checkbox"/> 完了 <input type="checkbox"/> 一部完了 <input type="checkbox"/> 対策予定あり <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 対策不可能	■ 路面標示の再塗装 (補修) ■ 停止線の再塗装 (補修)	■ 半年から1年 ■ 半年から1年	<input type="checkbox"/> 登校時、校長と地域の方が交通指導をしている。		
8	西岬	西岬小	市道 早物72付近 (津嶋商会付近)	<input type="checkbox"/> スピード超過の自動車があり危険である。 <input type="checkbox"/> 路面標示 (通学路) と横断歩道ありの (◇) が消えかかっている。															●	■ 館山警察署 (路面標示の再塗装)	<input checked="" type="checkbox"/> 完了 <input type="checkbox"/> 一部完了 <input type="checkbox"/> 対策予定あり <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 対策不可能	■ 路面標示の再塗装 (補修)	■ 半年から1年			
9	神余	神余小	県道館山白浜線 神余1456付近	<input type="checkbox"/> 白線の内側が非常に狭く、児童が通るのに幅が狭い。 <input type="checkbox"/> 見通しの悪いカーブのため交通事故の危険性が高い。 (平成28年度始めに児童と自動車の接触事故があった)														●	●	■ 安房土木事務所 (ガードレール)	<input checked="" type="checkbox"/> 完了 <input type="checkbox"/> 一部完了 <input type="checkbox"/> 対策予定あり <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 対策不可能	■ 道路線形に対しガードレールの方向が車道中央へ向いている支間を調整。	■ 令和5年度中	<input type="checkbox"/> 学期始めに下校時に安全指導と安全確認を行っている。 <input type="checkbox"/> 登校時、職員・保護者による安全確認を行っている。 <input type="checkbox"/> 注意喚起の看板を設置している。		
10	神余	神余小	県道館山白浜線 神余小手前のほたる看板前	<input type="checkbox"/> 数年前に土砂崩れが起き、通行止めになったことがある。														●		■ 安房土木事務所 (危険度の確認)	<input checked="" type="checkbox"/> 完了 <input type="checkbox"/> 一部完了 <input type="checkbox"/> 対策予定あり <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 対策不可能	■ 防護柵本体の損傷、防護柵背後の土砂堆積及び排水施設詰まり、斜面状況を確認。今回確認時は健全であった。斜面は民地のため土地所有者の適正な管理も引き続き必要。	■ 令和5年8月			
11	館野	館野小	JR内房線山本路切付近 (館野小付近)	<input type="checkbox"/> 線路沿いの農道に農業用水路がある。また暗渠水路もある。 <input type="checkbox"/> 草が生い茂ると用水路が見えなくなり、危険が高まる。															●	<input type="checkbox"/> 建設課 (転落防止柵等)	<input checked="" type="checkbox"/> 完了 <input type="checkbox"/> 一部完了 <input type="checkbox"/> 対策予定あり <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 対策不可能	<input type="checkbox"/> 水路への転落防止柵設置	<input type="checkbox"/> 令和6年5月までに実施予定	<input type="checkbox"/> 地区別児童会等による、 口頭での危険箇所の周知活動をしている。		