

館山市立保育園・こども園等耐震状況一覧

平成28年5月16日現在

保育園名	施設状況				S57以降 の建物	耐震診断実 施の有無	IS値等	耐震改修 の有無	備考
	建物の名称	構造	面積	建築年月					
純真保育園	事務棟	木造	158.63	S44.3		有	Iw1.05	済	・平成12年度耐震改修実施 ・平成26年度耐震診断実施
	事務棟(増築分)	木造	13.25	S61.7	○	不要			
	保育棟	木造	280.96	S44.9		有	Iw1.35	済	
	遊戯室	木造	178.84	S45.3		有	Iw1.47	済	
館野保育園	園舎	RC	575.20	H6.2	○	不要			
船形こども園	保育園舎	RC	483.90	S63.3	○	不要			
	幼稚園舎	RC	214.00	S58.2	○	不要			
房南こども園	園舎	RC	699.79	S55.2		有	1.13		
九重こども園	保育園舎	RC	398.24	S55.3		有	-	無	※新耐震基準適合(改修必要なし)
	幼稚園舎	RC	162.00	S56.2		有	0.73	済	H27耐震改修実施(九重小学校東棟内)
館山市元気な広場	施設棟	鉄骨平屋	612.47	H21.3	○	不要			

①Is値は、建物(鉄筋コンクリート造り)の耐震性能を示す構造耐震指標で、大規模な地震において、0.3未満では倒壊・崩壊の危険性が高く、0.3以上0.6未満(学校施設は厳しく0.7)では、倒壊・崩壊の危険性があります。

②昭和56年以前に建てられた建物は、旧耐震基準によるもので、耐震診断が必要な建物です。また、昭和57年以後に建てられた建物は、新耐震基準によるもので、耐震診断が不要な建物です。

③市立幼稚園については、【 <http://www.city.tateyama.chiba.jp/kyousoumu/page000261.html> 】のページに掲載しています。