

通学路対策箇所図(神戸小学校)

緊急合同点検実施日 H24.8.3

【対策検討メンバー】教育委員会、神戸小学校、神戸小学校PTA、地元自治会、館山警察署、安房土木事務所、建設課、社会安全課

佐野方面

文

□消防側の信号機周辺が狭くて危険。

【対策】

- ・すでに決定している移設場所に同意得られれば対応可能(警察)
- ・警察の移設に合わせ、市管理部分の対応を実施(市)

□横断歩道がないところを横断。
カーブがあり見通し悪い橋付近の歩道が狭い。

【対策】

- ・交通量の調査後、必要性について検討(警察)
- ・外側線(リブ式)の新設を検討
- ・カラー舗装化
(安房土木 H25年度) * 地元了解が得られた場合

布良方面

0 100 200 300 400 500m

通学路対策箇所図(神戸小学校)

緊急合同点検実施日 H24.8.3

【対策検討メンバー】教育委員会、神戸小学校、神戸小学校PTA、地元自治会、館山警察署、安房土木事務所、建設課、社会安全課

