

通学路対策箇所図(館山小学校)

緊急合同点検実施日 H24.7.19

【対策検討メンバー】教育委員会、館山小学校、館山小学校PTA、地元自治会、館山警察署、安房土木事務所、建設課、社会安全課

館 山 港

□右折車から歩行者見づらい。
電柱が歩行の邪魔。
横断歩道白線が消えている。


【対策】

- ・道路標示の補修申請済(警察)
- ・関係機関と連携し、東電へ信号機移設の働きかけを実施(警察)
- ・外側線(ドット)を2箇所新設(安房土木 H25年度)

□歩行者、対向車見づらい。
信号待ちスペース狭い。
白い柵と標識支柱があり歩行危険。

【対策】

- ・路側帯のカラー化実施(H24. 8)(市)
- ・交差点の拡張については、地権者の意向を確認(市)
- ・車両、歩行者の交通量を調査後、必要性について検討(警察)
- ・現状のまま(安房土木)



通学路対策箇所図(館山小学校)


緊急合同点検実施日 H24.7.19

【対策検討メンバー】教育委員会、館山小学校、館山小学校PTA、地元自治会、館山警察署、安房土木事務所、建設課、社会安全課

□一時停止線がないため、車が勢いよく出てくる。

【対策】


- ・交通量の調査後、必要性について検討(警察)
- ・外側線(ドット)引き直し及び、路面表示変更(速度落せ→この先横断歩道あり)
(安房土木 H25年度)



通学路対策箇所図(館山小学校)

緊急合同点検実施日 H24.7.

【対策検討メンバー】教育委員会、館山小学校、館山小学校PTA、地元自治会、館山警察署、安房土木事務所、建設課、社会安全課



通学路対策箇所図(館山小学校)

緊急合同点検実施日 H24.7.19

【対策検討メンバー】教育委員会、館山小学校、館山小学校PTA、地元自治会、館山警察署、安房土木事務所、建設課、社会安全課

